

Начальнику 9 Спортивного клуба армий

### АКТ ПРЕДШИСАНИЕ

Связи с нарушением несущих способности балок перекрытия спортивного гимнастического зала (№ по Ген плану \_\_\_\_\_) и создавшийся аварийной ситуации предлагается:

1. Доступ в гимнастический зал запретить. Зал опечатать;
2. Выполнить экспорную оценку несущих способности балок перекрытия и потолочных конструкций с привлечением лицензированной организации (ГП МО Украины Одесский проектный институт).

Главный инженер КЕО города Одессы  
подполковник Болдковец С.В.

  
11.10.2003